

橋梁諸元・概要

橋梁名	スオウ オオハシ 周防大橋	橋種	コンクリート橋、鋼橋	離島架橋	長大橋	特殊橋	重要物流道路
路線名	主要地方道宇部防府線	上部工形式	PC ¹ プレT桁(第1-第5径間)		○	○	
架橋箇所	山口市深溝		PC ¹ スプレT桁(第6-第14径間,第18-第27径間) 鋼斜張橋(鋼箱桁)(第15-17径間)	緊急輸送道路	跨線橋	跨道橋	その他
架橋年	1992年(平成4年)	橋長	1,040 m	○		○	
添架物		幅員	車道 6.5m 歩道 2.5m				

架橋位置図



全景写真



点検履歴・予定

点検年度	点検種別	橋の健全度	主な損傷内容
平成23年	定期点検		主桁・継手部の腐食、主桁のひびわれ
平成26年	定期点検		鋼桁部の腐食・劣化、主桁・橋脚のひびわれ
令和元年	定期点検		鋼桁部の腐食・劣化、主桁・橋脚のひびわれ
令和5年予定	定期点検		

平成26年より健全度を設定

最新の点検結果の概要については2頁以降を参照

補修・補強履歴・予定


施工年度	部材	内容
令和元年度	上部構造	伸縮装置取替(車道部:A1,P1 歩道部:A1,P1)
令和2年度	上部構造	伸縮装置取替(車道部:P18,A2 歩道部:P18,A2)

特記事項

内容

橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 1 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		健全
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 2 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			落書き
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 3 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		漏水・遊離石灰
下部構造			剥離・鉄筋露出
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 4 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		ひびわれ
	床版		剥離・鉄筋露出
下部構造			剥離・鉄筋露出
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 5 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		漏水・遊離石灰
下部構造			剥離・鉄筋露出
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 6 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		健全
下部構造			落書き
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 7 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		ひびわれ
	床版		漏水・遊離石灰
下部構造			ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 8 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		剥離・鉄筋露出
	横桁		ひびわれ
	床版		健全
下部構造			ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 9 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		剥離・鉄筋露出
	横桁		ひびわれ
	床版		剥離・鉄筋露出
下部構造			ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 10 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		剥離・鉄筋露出
	横桁		豆板
	床版		床版ひびわれ
下部構造			ひびわれ
支承部			腐食
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 11 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		漏水・遊離石灰
	横桁		ひびわれ
	床版		健全
下部構造			漏水・遊離石灰
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 12 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき
	横桁		ひびわれ
	床版		健全
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 13 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき
	横桁		ひびわれ
	床版		健全
下部構造			漏水・遊離石灰
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 14 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ、漏水・遊離石灰
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		健全
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 15 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		腐食
	横桁		腐食
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			防食機能の劣化
その他			舗装の異常





橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 16 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		腐食
	横桁		腐食
	床版		漏水・遊離石灰、床版ひびわれ
下部構造			床版ひびわれ
支承部			腐食
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 17 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		腐食
	横桁		腐食
	床版		腐食
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			腐食
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 18 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき、漏水・遊離石灰
	横桁		漏水・遊離石灰
	床版		健全
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			ひびわれ
その他			変形・欠損



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 19 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰
支承部			変色・劣化
その他			舗装の異常





橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 20 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき
	横桁		ひびわれ
	床版		健全
下部構造			ひびわれ
支承部			うき
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 21 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		ひびわれ
	床版		床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			ひびわれ
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 22 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		漏水・遊離石灰、うき
	横桁		ひびわれ
	床版		床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			腐食
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 23 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		漏水・遊離石灰
	横桁		ひびわれ
	床版		剥離・鉄筋露出
下部構造			漏水・遊離石灰
支承部			腐食・変色・劣化
その他			舗装の異常





橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 24 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		うき
	床版		床版ひびわれ
下部構造			ひびわれ
支承部			腐食、変色・劣化
その他			舗装の異常




橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 25 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		ひびわれ
	横桁		剥離・鉄筋露出、ひびわれ
	床版		床版ひびわれ
下部構造			漏水・遊離石灰、ひびわれ
支承部			腐食、変色・劣化
その他			舗装の異常



橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 26 径間




主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		うき
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		床版ひびわれ
下部構造			剥離・鉄筋露出、ひびわれ
支承部			うき
その他			舗装の異常





橋梁点検結果	点検年月	令和元年10月	橋の健全度
--------	------	---------	-------

第 27 径間



主な部材単位の健全度			
部	材	健全度	損傷内容
上部構造	主桁		漏水・遊離石灰、うき
	横桁		剥離・鉄筋露出
	床版		床版ひびわれ
下部構造			漏水・滞水
支承部			腐食、変色・劣化
その他			舗装の異常

